

APS 11/12 :: Grupo 6 :: Pêndulo Invertido - Task #1325

Verificar a gama de valores do sensor instalado no sistema e definir a forma como esse sinal vai ser adquirido (amplificação, filtragem isolamento, etc.)

12/03/2012 17:03 - Miguel Sousa

Status:	In Progress	Start date:	05/03/2012
Priority:	Normal	Due date:	18/03/2012
Assignee:	Miguel Sousa	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			